



No. De obra	Descripción de obra	Localidad	Monto aprobado FORTAMUN	Metas del Proyecto	Beneficiarios
2018300810137	Rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable en el fraccionamiento los olivos.	Unión y progreso	\$ 123, 714.00	1 Sistema	1987





No. De obra	Descripción de obra	Localidad	Monto aprobado FORTAMUN	Metas del Proyecto	Beneficiarios
2018300810138	Rehabilitación de calles en la colonia nuevo amanecer de la localidad de san isidro.	San isidro	\$ 295, 416.69		3485





GESTIONES DE VIVIENDA

Como parte de las gestiones realizadas ante instancias estatales, se construyeron 50 cuartos dormitorios para igual número de familias beneficiadas de todo el municipio, quienes a partir de ahora podrán vivir en mejores condiciones de vivienda.



9.- DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

La necesidad que había en varias colonias y fraccionamientos de realizar mantenimiento a luminarias que se encontraban en malas condiciones, se dio a la tarea de repararlas para tener un Ixhuatlancillo, más iluminado y seguro para beneficio de la ciudadanía.



Lugar	Actividad	Material	No de beneficiarios
Fraccionamiento Los Olivos	Mantenimiento de bomba	<ul style="list-style-type: none"> • 1 interruptor de 40 watts • 1 arrancador • 105 metros de cable calibre 6 	2,000
Fraccionamiento Los Olivos	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 11 focos de sodio de 100 watts • 8 balastos de 100 watts • 4 fotocelda 2024 • 2 cintas de aislar • 6 metros de cable calibre 2 + 1 • 6 metros de cable calibre 12 	200
Fraccionamiento Valle Dorado	Se rehabilita un fotocontactor por cortocircuito en fraccionamiento Valle Dorado, avenida Valle Dorado.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fotocontactor de 30 watts • 1 fotocelda 2024 • 2 conectores UDC tipo 3 • 6 metros de cable calibre 12 	900
Fraccionamiento Valle Dorado	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 49 focos de sodio de 100 watts • 20 balastos 100 watts • 6 conectores UDC tipo 3 • 2 fotocelda 2024 • 1 socket a 220 • 1 receptáculo • 4 cintas de aislar • 6 metros de cable calibre 12 	1,500



Lugar	Actividad	Material	No de beneficiarios
Fraccionamiento Villas de San Isidro	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 8 focos de sodio de 100 watts • 2 balastos de 100 watts • 1 cinta de aislar • 1 socket a 220 • 7 fotoceldas 2024 • 16 metros de cable calibre 12 	700
Rancho San Isidro	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 13 focos de sodio 100 watts • 10 balastos 100 watts • 1 fotocelda 2021 • 10 fotoceldas 2024 • 4 receptáculos • 38 metros de cable calibre 12 • 8 conectores UDC tipo 3 • 3 aisladores • 2 cintas de aislar 	500
Rancho San Isidro	Donación	<ul style="list-style-type: none"> • 3 focos de 100 watts • 3 apagadores • 2 contactos • 3 sockets de cerámica 110 watts • 1 centro de carga con pastilla de 30 amperes • 80 de metros de cable dúplex calibre 12 	2
Colonia girasoles	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 1 foco de sodio 100 watts • 1 balastro 100 watts • 3 fotoceldas 2024 • 3 metros de cable calibre 12 	40



Lugar	Actividad	Material	No de beneficiarios
Cabecera municipal	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 7 focos de sodio 100 watts • 6 balastos 100 watts • 5 fotoceldas 2024 • 7 metros de cable calibre 12 • 1 receptáculo • 1 cinta de aislar • 1 socket de 220 	200
Telebachillerato de Ixhuatlancillo	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 3 focos de sodio 100 watts • 1 balastro 100 watts • 1 fotocelda 2024 • 1 cinta de aislar 	300

Lugar	Actividad	Material	No de beneficiarios
Telesecundaria Mazehual Chiales	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Foco de sodio 100 watts • 1 receptáculo • 1 balastro de 100 watts • 4 Fotosceldas 2024 • 1 cinta de aislar 	100
Colonia Dos Caminos			
Jardín De Niños Niños Héroes De Chapultepec	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 60 metros de cable 2 + 1 • 3 aisladores • 1 Socket de cerámica 220 watts • 1 cinta de aislar 	100
Colonia Dalte Delgado			
Primaria Rafael Ramírez	Rehabilitación de luminarias	<ul style="list-style-type: none"> • 2 fotoceldas 2021 	300
Rancho San Isidro			

